






MAHIR TYP 2 DT-2286M



SK: !! POZOR !! V prípade nesprávneho zamontovania závitovej tyče dôjde k prerazeniu plátu. Označená strana závitovej tyče - diel A (t.j. časť s dorazom na závite) musí byť namontovaná do dosky stola nie naopak.

CZ: !! POZOR !! V případě nesprávneho namontování závitové tyče dojde k proražení desky. Označená strana závitové tyče - díl A (tj. část s dorazem na závit) musí být namontována do desky stolu ne naopak.

HU: !! FIGYELEM !! A menetes szár helytelen beszerelése a lemez átszakadását okozza.

A menetes szár jelölt oldalát – A alkatrész (azaz a menet ütközős részét) – kell az asztallapba szerelni, nem pedig fordítva.

SI: !! POZOR !! V primeru nepravilne vgradnje navojne palice lahko pride do predrtja plošče.

Označena stran navoja – del A (t.j. del z zatičem na navoju) mora biti pritrjen v ploščo mize, ne obratno.

RO: !! ATENȚIE !! Dacă tija filetată este instalată incorect, blatul va fi străpuns. Partea marcată a tijei filetate - piesa A (adică partea cu opritorul pe filet) trebuie montată în blatul mesei, nu invers.

HR: !! POZOR !! U slučaju neispravne montaže navojne šipke doći će do probijanja ploče. Označena strana navojne šipke - dio A (tj. dio s graničnikom na navoju) mora biti montirana u ploču stola, a ne obrnuto.

