













AMONI 2D




csomag	kód	hosszúság	szélesség	
1.	2	1800**	446*	1
	3	1800**	446*	1
	5	1682**	428**	2
		kiegészítők		1
2.	1	602**	428	2
	11	602	100	1
	6	602*	398	3
	7	596**	1080**	1
	8	596**	596**	1
	4	602*	408	1
	9	1074	612/3	1
	10	587	612/3	1


1.47 4x25mm  x16	1.16  x15	1.17  x15	2.02  x15	1.30 fa szín  x13	2.61  x4	1.58 60mm  x2
1.14  x17	1.32  x13	1.5 3,5x16mm  x42	1.2  x4	2.68 fekete szín  x2	2.69 5x12mm  x16	1.36 8x40mm  x2
1.20  x5	1.59  x2	1.85 fekete szín  x16	1.9  x4	1.49 3,5x30mm  x2	1.33 4x50mm  x2	




5




6 x2




7




8




9




10




11




12




13








14





15










17



A bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz

Falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.

Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős.



A bútorok használatakor tilos:

- a bútorokat a fűtőberendezések közelébe és nedves falak mellé, vagy 70%-nál magasabb relatív páratartalmú helyiségekbe helyezni.
- a bútorok fűtőtesteinek hőmérséklete nem haladhatja meg a +40 C-ot
- a bútorok összeszerelése és használata során a vízszintes paneleken és vitrineken állni
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához
- a bútorokat víz hatásainak kiténni

Figyelmeztetés: Ha a bútorban olyan elemek vannak, amelyek kárt okozhatnak, ezeket el kell távolítani:

- a bútorokat mindig rögzítse rögzítőelemekkel a falhoz
- falra szereléskor a fal anyagához megfelelő dübeleket használjon, ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
- Az összekötő alkatrészekért végső soron a szerelő a felelős
- vegye figyelembe és tartsa be a maximális terhelést