





PINIO

90X200



SK NÁVOD NA MONTÁŽ - STÔL
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD - STŮL
HR UPUTE ZA INSTALACIJU - STOL
HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ - ASZTAL
RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ - MASĂ
SI NÁVOD NA MONTAŽ - MIZA



SK - PO CCA 5 TÝŽDŇOCH DOTIAHNITE SKRUTKY, ABY BOLA ZARUČENÁ ICH TRVALÁ STABILITA.


CZ - DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY A NOSNÉ SPOJOVACÍ DÍLY PŘIBLIŽNĚ PO 5 TÝDNECH, ABY SE ZARUČILA TRVALÁSTABILITA.

HU - HÚZZA UTÁNA - KB. 5 HÉT MÚLVA - AZ ÖSSZES CSAVART ÉS A TEHERHORDÓ ÖSSZEKÖTŐ-ALKATRÉSZEKET ABIZTONSÁG ÉRDEKBEN.

RO - PENTRU A ASIGURA O STABILITATE DE DURATĂ, STRÂNGEȚI DUPĂ CCA. 5 SĂPTĂMÂNI TOATE ȘURUBURILE, PRECUMȘI TOATE ELEMENTELE PORTANTE DE LEGĂTURĂ.

HR - MOLIM VAS, NAKON CCA. 5 TJEDANA ZATEGNITE SVE VIJKE I PRIČVRŠĆIVAČE. TO ĆE VAM JAMČITI TRAJNOST I STABILNOST PRIKLJUČAKA.

SI - PÝTAME SA PO CCA. 5 TÝŽDŇOV UTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY A UPEVNŮVACIE PRVKY. TO ZARUČUJE TRVANLIVOSŤ A STABILITU SPOJOV.




SK - NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE LEN PRACHOVKU ALEBO ZĽAHKA NAVLHČENÚ UTIERKU. NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNEDRHNÚCE ČISTIACE PROSTRIEDKY.


CZ - ČISTĚTE PROSÍM JEN PRACHOVKOU NEBO LEHCE NAVLHČENÝM HADREM. NEPOUŽÍVEJTE DRHNOUCÍ ČISTICÍPROSTŘEDKY.

HU - KÉRJÜK, CSAK PORTÖRLŐ KENDŐVEL VAGY ENYHÉN NEDVES RONGGYAL TISZTÍTSA. NE HASZNÁLJON DÖRZSHATÁSÚTISZTÍTÓSZERT. RO VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI LA CURĂȚARE EXCLUSIV O CÂRPĂ DE ȘTERS PRAFUL SAU O CÂRPĂ UȘOR UMEZITĂ. NUUTILIZAȚI SUBSTANȚE DE CURĂȚAT ABRAZIVE.


HR - ČIŠĆENJE TREBA OBAVITI SAMO KRPOM ILI BLAGO NAVLAŽENIM RUČNIKOM. NE KORISTITE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RIBANJA.

SI - ČISTENIE BY SA MALO VYKONÁVAŤ LEN HANDRIČKOU ALEBO ĽAHKO NAVLHČENÝM UTERÁKOM. NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY NA DRHNUTIE.






#					
400	990	301	16	1	2
401	1007	301	16	1	2
402	1255	301	16	1	2
111	2000	249	16	1	2
101	647	300	16	1	2
203	866	300	16	1	2
110	2000	249	16	1	2
100	866	300	16	1	2
204	241	200	16	1	1
200	905	283	16	1	3
205	419	241	16	1	2
206	270	200	16	1	3
201	866	300	16	1	1
202	866	300	16	1	1
450	973	300	16	2	2/3
452	1221	299	16	1	3
910	939	450	16	1	3
915	1221	650	16	1	3
700	994	175	16	2	3
901	500	100	16	2	2
902	500	100	16	2	2/3
050	916	503	3	2	3
900	888	100	16	2	1
601	505	407	16	1	1
600	505	188	16	1	3
090	899	656	16	3	1
002	982	428	3	1	3
001	982	209	3	1	3
003	1230	209	3	1	2




A Ø8x30 mm x68 3989	B Ø8x50 mm x2 3991	C Ø6,5x36,5 mm x54 4066	D Ø6,5x36,5 mm x4 266394	E Ø15x12 mm x58 3996
F Ø15 mm x28 136236	G Ø6,5 mm x4 142727	H 18x18x14 mm x2 243136	J Ø4,0x16 mm x100 3923	K Ø3,0x25 mm x52 3887
S 15x14x11 mm x25 4044	M Ø6,4x50 mm x12 3884	N 4mm x1 3984	P x16 90907	R Ø5x16 mm x2 4019
X Ø 15 mm x8 3318	T 50x22x22 mm x16 121897	U x4 IN01007	W x4 IN01006	V Ø40 mm x2 247431
Z L-972 mm x4 253721	A1 43X21X21 mm x1 66532	B1 Ø3,0x13 mm x16 3912		



PINIO 90 L




PINIO 90 R




1




2




3





4



5




6





7




E
 Ø15x12 mm
 x4
 3996





PINIO 90L






PINIO 90R






8




9




10





11





12


E Ø15x12 mm  x8 3996			
--	--	--	--




13



14






15







16

E
Ø15x12 mm
x6
3996





17

S 15x14x11 mm  x6 4044	K Ø3,0x25 mm  x1 3892	
--	---	--







18






PINIO 90L




PINIO 90R




19




PINIO 90L




PINIO 90R






20

T	50x22x22 mm	J	Ø4,0x16 mm			
	x16 121897		x32 3923			



PINIO 90L
PINIO 90R








21

J $\varnothing 4,0 \times 16$ mm
x32
3923



PINIO 90 L PINIO 90 R




22

D $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm
x4
266394

A $\varnothing 8 \times 30$ mm
x2
3989






P
x2
90907

H $18 \times 18 \times 14$ mm
x2
243136





J $\varnothing 4,0 \times 16$ mm
x2
3923


PINIO 90 L





PINIO 90 L




23




24






x2




25




PINIO 90L




PINIO 90R




26



PINIO 90L



PINIO 90R





27




E
 Ø15x12 mm
 x4
 3996



PINIO 90L



PINIO 90 R





28




E
Ø15x12 mm
x4
3996





PINIO 90 L





PINIO 90 R



PINIO 90 L




PINIO 90 R





30

E  $\varnothing 15 \times 12$ mm x2 3996	J  $\varnothing 4,0 \times 16$ mm x2 3923	B  $\varnothing 8 \times 50$ mm x2 3991	 
---	--	--	---


PINIO 90 L





PINIO 90 R



31




PINIO 90 R




32




PINIO 90 L PINIO 90 R




33

C  Ø6,5x36,5 mm x6 4066	Z  L-972 mm x1 253721	B1  Ø3,0x13 mm x4 3923	
--	--	---	--



PINIO 90L PINIO 90R





34

E  Ø15x12 mm x4 3996	
---	--


PINIO 90L







PINIO 90 R





35





PINIO 90 L





PINIO 90 R



PINIO 90L



PINIO 90 R





36



E
Ø15x12 mm
x6
3996



PINIO 90 L




PINIO 90 R




37

S 15x14x11 mm  x19 4044	K Ø3,0x25 mm  x4 3887	 
--	--	---



PINIO 90L




PINIO 90R




$XX=YY\equiv 90^\circ$






38

M $\varnothing 6,4 \times 50$ mm  x4 3884	R $\varnothing 5 \times 16$ mm  x2 4019			N 4mm  3984
---	---	---	--	---

PINIO 90 L



PINIO 90 R




39



E
Ø15x12 mm
x2
3996




PINIO 90L




PINIO 90R





40




x2




41




x2



42




x2




43






x2




44

X Ø 15 mm  x8 3318	K Ø3,0x25 mm  x32 3887	
---	---	--





x2




45

W	U	J	V	
				
x2 IN01006	x2 IN01007	Ø4,0x16 mm x10 3923	Ø40 mm x1 247431	





PINIO 90L PINIO 90R




46

W	U	J	V	
				
x2 IN01006	x2 IN01007	Ø4,0x16 mm x10 3923	Ø40 mm x1 247431	



PINIO 90L PINIO 90R




50






PINIO 90L | PINIO 90R




51







**PINIO 90L
PINIO 90R**





52

A1  43X21X21 mm x1 228270	J  Ø4,0x16 mm x4 3923	F  Ø15 mm x28 136236	G  Ø6,5 mm x4 142727	
--	--	---	--	--

PINIO 90L



PINIO 90R



SK - TIPY NA BEZPEČNOST A ÚDRŽBU

CZ - TIPY PRO BEZPEČNOST A ÚDRŽBU

HU - BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

RO - SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

HR - SAVJETI ZA SIGURNOST I ODRŽAVANJE

SI - NASVETI ZA VARNOST IN VZDRŽEVANJE

