




PINIO

3D



SK NÁVOD NA MONTÁŽ - STÔL
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD - STŮL
HR UPUTE ZA INSTALACIJU - STOL
HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ - ASZTAL
RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ - MASĂ
SI NÁVOD NA MONTAŽ - MIZA



SK - PO CCA 5 TÝŽDŇOCH DOTIAHNITE SKRUTKY, ABY BOLA ZARUČENÁ ICH TRVALÁ STABILITA.


CZ - DOTÁHNĚTE VŠECHNY ŠROUBY A NOSNÉ SPOJOVACÍ DÍLY PŘIBLIŽNĚ PO 5 TÝDNECH, ABY SE ZARUČILA TRVALÁSTABILITA.

HU - HÚZZA UTÁNA - KB. 5 HÉT MÚLVA - AZ ÖSSZES CSAVART ÉS A TEHERHORDÓ ÖSSZEKÖTŐ-ALKATRÉSZEKET ABIZTONSÁG ÉRDEKBEN.

RO - PENTRU A ASIGURA O STABILITATE DE DURATĂ, STRÂNGEȚI DUPĂ CCA. 5 SĂPTĂMÂNI TOATE ȘURUBURILE, PRECUMȘI TOATE ELEMENTELE PORTANTE DE LEGĂTURĂ.

HR - MOLIM VAS, NAKON CCA. 5 TJEDANA ZATEGNITE SVE VIJKE I PRIČVRŠĆIVAČE. TO ĆE VAM JAMČITI TRAJNOST I STABILNOST PRIKLJUČAKA.

SI - PÝTAME SA PO CCA. 5 TÝŽDŇOV UTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY A UPEVNŮVACIE PRVKY. TO ZARUČUJE TRVANLIVOSŤ A STABILITU SPOJOV.







SK - NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE LEN PRACHOVKU ALEBO ZĽAHKA NAVLHČENÚ UTIERKU. NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNEDRHNÚCE ČISTIACE PROSTRIEDKY.


















CZ - ČISTĚTE PROSÍM JEN PRACHOVKOU NEBO LEHCE NAVLHČENÝM HADREM. NEPOUŽÍVEJTE DRHNOUCÍ ČISTICÍPROSTŘEDKY.


HU - KÉRJÜK, CSAK PORTÖRLŐ KENDŐVEL VAGY ENYHÉN NEDVES RONGGYAL TISZTÍTSA. NE HASZNÁLJON DÖRZSHATÁSÚTISZTÍTÓSZERT. RO VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI LA CURĂȚARE EXCLUSIV O CÂRPĂ DE ȘTERS PRAFUL SAU O CÂRPĂ UȘOR UMEZITĂ. NUUTILIZAȚI SUBSTANȚE DE CURĂȚAT ABRAZIVE.

HR - ČIŠĆENJE TREBA OBAVITI SAMO KRPOM ILI BLAGO NAVLAŽENIM RUČNIKOM. NE KORISTITE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RIBANJA.

SI - ČISTENIE BY SA MALO VYKONÁVAŤ LEN HANDRIČKOU ALEBO ĽAHKO NAVLHČENÝM UTERÁKOM. NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACE PROSTRIEDKY NA DRHNUTIE.
















1

J  Ø16x5 mm x6 70313	B  Ø6,5x36,5 mm x8 4066	
---	--	---








2

BN0  Ø35 mm, KR0 x4 IN01640	B  Ø6,5x36,5 mm x2 4066	A  Ø8x30 mm x4 3989	G  Ø5x16 mm x6 4017	
--	--	--	--	--








3

B  Ø6,5x36,5 mm x2 4066	A  Ø8x30 mm x4 3989	G  Ø5x16 mm x6 4017	
---	---	---	---








4

W 42x17x20 mm  x1 4069	K Ø3,5x16 mm  x1 3918	B Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	A Ø8x30 mm  x4 3989	
BN0 Ø35 mm, KR0  x4 IN01640				



5



W 42x17x20 mm  x1 4069	K Ø3,5x16 mm  x1 3918	B Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	A Ø8x30 mm  x4 3989	
BN0 Ø35 mm, KR0  x4 IN01640				



6



A	$\varnothing 8 \times 30$ mm		
	x16		
	3989		

x4



7




A	$\varnothing 8 \times 30$ mm		
	x4		
	3989		



8






T Ø6,4x50 mm
x8
3884

IM 4 mm
3984



8




C Ø15x12 mm
x4
3996




9




T
Ø6,4x50 mm
x4
3884

IM
4 mm
3984




10

C  Ø15x12 mm x6 3996	
---	--






11

A	 Ø8x30 mm x4 3989	
----------	--	--







12



C	 Ø15x12 mm x2 3996	
----------	--	---




13



C	Ø15x12 mm		x4 3996	
----------	-----------	--	------------	--







15

B  Ø6,5x36,5 mm x8 4066	
--	--





16

C  Ø15x12 mm x8 3996	
--	---




17

E 15x14x11 mm  x20 4044	
---	--






$XX=YY \cong 90^\circ$





18

BN0 Ø35 mm, KR0  x12 IN01640	K Ø3,5x16 mm  x24 3918	
---	---	---

x3

BN0 (1) BN0 (2) BN0











19


UC	Ø40 mm	
	x3	
	247431	

x3






20

DR	760 mm		
	x1		
	3658		



21

H	75x15x32 mm	K	Ø3,5x16 mm
	x1 71900		x2 3918



ACHTUNG! - ATTENTION! - ATTENTION! - ATTENZIONE! - LET OP! - UWAGA! -
POZOR! - POZOR! - FIGYELEM! - ATENȚIE! - DİKKAT! - ВНИМАНИЕ! -
ПРИМЕДБА! - NAPOMENA! - POZOR! - DÉMESIO! - PIEZIME! - MÄRKUSI! - NOTA!

SK - POZNÁMKA: UPOZORNENIE ABY SA ZABRÁNILO PREVRÁTENIU, MUSÍ BYŤ TENTO VÝROBOK POUŽÍVANÝ S DODANÝM DRŽIAKOM PRE MONTÁŽ NA STENU.



SI - OPOMBA: OPOZORILO DA BI PREPREČILI PREVRAČANJE, JE TREBA TA IZDELEK UPORABLJATI S PRILOŽENIM NOSILCEM ZA PRITRDITEV NA STENO.

HU - MEGJEGYZÉS: FIGYELMEZTETÉS A BILLENÉS MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN EZT A TERMÉKET A MELLÉKELT FALI RÖGZÍTŐ KONZOLLAL KELL HASZNÁLNI.

RO - NOTA: AVERTISMENT PENTRU A PREVENI RĂSTUMAREA, ACEST PRODUS TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT CU SUPTUL DE MONTARE PE PERETE FUMIZAT.

HR-NAPOMENA: UPOZORENJE DA BISTE SPRIJEČILI PREVRTANJE, OVAJ SE PROIZVOD MORA KORISTITI S PRILOŽENIM ZIDNIM NOSAČEM.

SI-POZNÁMKA: UPOZORNENIE ABY SA ZABRÁNILO PREVRÁTENIU, TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ S DODANOU NÁSTENNOU MONTÁŽNOU KONZOLOU.



SK - NASTAVENIE DVERÍ (NASTAVENIE ZÁVESOV)













CZ - VYROVNAJTE DVĚŘKA (SEŘÍDIT ZÁVĚSY)

HU - ÁLLÍTSA BE AZ AJTÓKAT (ÁLLÍTSA BE A ZSANÉROKAT)

RO - REGLARE UȘI (AJUSTARE BALAMALE)

HR - PODEŠAVANJE VRATA (PODEŠAVANJE ŠARKI)

SI - NASTAVITEV VRAT (NASTAVITEV TEČAJEV)



SK - TIPY NA BEZPEČNOST A ÚDRŽBU

CZ - TIPY PRO BEZPEČNOST A ÚDRŽBU

HU - BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

RO - SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

HR - SAVJETI ZA SIGURNOST I ODRŽAVANJE

SI - NASVETI ZA VARNOST IN VZDRŽEVANJE

