

20 MIN

2 X



SK POKYNY K MONTÁŽI

RO INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE


CZ POKYNY K MONTÁŽI

HR NAPUTCI ZA MONTAŽU


HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK

SI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SAMBA




3RFE-OTM




OTM-3RFE


1/4






①




②




③



③



④



20 MIN

2 X



SK POKYNY K MONTÁŽI

RO INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE


CZ POKYNY K MONTÁŽI

HR NAPUTCI ZA MONTAŽU


HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK

SI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SAMBA




3RFE-OTM





OTM-3RFE


1/4





⑤



⑥



⑦



20 MIN

2 X



SK POKYNY K MONTÁŽI

RO INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE


CZ POKYNY K MONTÁŽI

HR NAPUTCI ZA MONTAŽU


HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK

SI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SAMBA






3RFE-OTM



OTM-3RFE

1/4



20 MIN

2 X



SK POKYNY K MONTÁŽI

RO INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE


CZ POKYNY K MONTÁŽI

HR NAPUTCI ZA MONTAŽU


HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK

SI ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SAMBA



3RFE-OTM





OTM-3RFE

1/4

13



220V/230V

ON  MAX 2min.OFF  18min.ON  MAX 2min.

...

14

