


REBEKA NEW

99



CZ Montážní návod
TV stolek



SK Návod na montáž
TV stolík

HR Upute za instalaciju
TV stol

HU Szerelési útmutató
TV asztal

RO Instrucțiuni de montaj
Masa TV

SI Návod na montaž
TV stolík



CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.


SK- Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU- Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO- Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SI - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.



CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.









SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.


HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.



HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.



SI Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.







A Ø8x30 mm x36 92597	B Ø6,5x36,5 mm x28 4066	C Ø15x12 mm x28 3996	D Ø20 mm x12 136239	D4 Ø14 mm x2 136239
DY2 Ø19,5x8 mm x4 204278	E 15x14x11 mm x12 4044	K2 Ø3x13 mm x18 3912	K Ø3,5x16 mm x32 3918	L5 Ø3,5x30 mm x4 142372
L7 Ø4x20 mm x12 IN01613	M Ø4x25 mm x63 145556	N4 Ø6x11 mm x4 213454	N5 Ø6,3x16 mm x4 3881	PU 80 mm x3 262188
RW x2 74335	ST 60x40x20 mm x6 202689	T Ø6,4x50 mm x30 3884	IM 4 mm x1 3984	ZW Ø35 mm x2 81327
PR L-300 H45mm x2 187921		BN0 Ø35 mm, KR0 x6 IN01640	Z3 50x15x20 mm x2 IN01112	











#					
400	1766	399	16	1	
401	1800	425	16	1	
101	400	306	16	1	
100	400	306	16	1	
402	1000	309	16	2	
103	170	310	16	1	
102	170	327	16	1	
201	308	136	16	1	
040	355	170	16	1	
700	662	166	16	1	
701	366	166	16	1	
600	440	302	16	2	
605	910	302	16	1	
901	300	100	16	2	
900	300	100	16	2	
050	583	292	3	1	
051	287	292	3	1	
903	574	100	16	1	
904	278	100	16	1	
010	1980	660	16	1	
550	680	200	16	2	
050	1400	260	16	1	
200	385	290	16	2	
001	1775	299	2,5	1	
301866	1486	18	16	21	




1

A Ø8x30 mm  x4 92597	B Ø6,5x36,5 mm  x4 4066	BN0 Ø35 mm, KR0  x4 IN01640	
--	---	---	--





2

A  x4 92597	K2  x3 3912	RW  x1 74335	
--	--	---	--













3

A  x4 92597	K2  x3 3912	RW  x1 74335	
---	---	--	---




4

A Ø8x30 mm  x4 92597	L7 Ø4x20 mm  x12 IN01613	ST 60x40x20 mm  x6 202689	BN0 Ø35 mm, KR0  x2 IN01640	
---	---	--	---	--





5

T  Ø6,4x50 mm x4 3884	IM  4 mm
---	--





6


C Ø15x12 mm  x4 3996	
--	--




7


B Ø6,5x36,5 mm  x8 4066	K2 Ø3x13 mm  x6 3912	PU 80 mm  x3 262188	
--	---	--	---

K2  Ø3,0x13mm	K  Ø3,5x16mm
--	--




8

C  Ø15x12 mm x8 3996	
---	--






9


E  15x14x11 mm x10 4044	
---	---




A=B







10

BN0  Ø35 mm, KR0 x6 IN01640	K  Ø3,5x16 mm x12 3918	
--	---	--









11

K2  Ø3x13 mm x6 3912	PU  80 mm x3 262188	
--	---	---







12

M  Ø4x25 mm x63 145556	Z3  50x15x20 mm x2 IN01112	
--	--	--




13

ZW  Ø35 mm x2 81327	N4  Ø6x11 mm x4 213454	
--	---	--






14

T  Ø6,4x50 mm x8 3884	IM  4 mm
---	--




15

A	$\varnothing 8 \times 30$ mm  x8 92597	
----------	--	--






16

T	$\varnothing 6,4 \times 50$ mm  x8 3884	IM  4 mm
----------	---	---





17

B  Ø6,5x36,5 mm x4 4066	
--	--





18

C  Ø15x12 mm x4 3996	
---	--







19

E	15x14x11 mm	
	x2 4044	







20

K	Ø3,5x16 mm	PR	L-300 H45mm	
	x8 3918		x2 187921	








21

B Ø6,5x36,5 mm x8 4066	K Ø3,5x16 mm x4 3918	PR L-300 H45mm x2 187921	
--	--------------------------------------	--	--




22



A Ø8x30 mm x4 92597	DY2 Ø19,5x8 mm x4 204278	N5 Ø6,3x16 mm x4 3881	PR L-300 H45mm x2 187921	
-------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---




23


A  x8 92597	B  x4 4066	
---	--	--

x2




  **24**
20/26

L




  **27**
22/24





P






24

C	Ø15x12 mm x12 3996	T	Ø6,4x50 mm x4 3884		IM		4 mm
---	--------------------------	---	--------------------------	--	----	--	------






25

T	Ø6,4x50 mm	IM
		
x6 3884		4 mm






26

L5	Ø3,5x30 mm	
		
x4 142372		



27

C	Ø15x12 mm x12 3996	T	Ø6,4x50 mm x4 3884	IM	 4 mm
---	--------------------------	---	--------------------------	----	--



28

T




Ø6,4x50 mm

x6
3884

IM



4 mm






29













L5












Ø3,5x30 mm













x4
142372





K	Ø3,5x16 mm	D	Ø20 mm	D4	Ø14 mm
	x4 3918		x12 136239		x2 136239





SK Tipy na bezpečnosť a údržbu

CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu

HU Biztonsági és karbantartási tanácsok

SI Nasveti za varnost in vzdrževanje

HR Savjeti za sigurnost i održavanje

RO Sfaturi de siguranță și întreținere

