




ILIMA

07



SK Návod na montáž - Konferenčný stolík
RO Instrucțiuni de montaj - Măsuță de cafea
CZ Montážní návod - Konferenční stolek
HU Szerelési útmutató - Dohányzóasztal
HR Upute za instalaciju - Stolić za kavu
SI Návod na montažo - Konferenčni stolik



V1-2025.11.15

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.


RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

CZ-Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

HR-Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SI-Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.



SK-Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadnedrhnuce čistiace prostriedky.





RO-Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.










CZ-Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.


HU-Kérjük, csak portörlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

HR-Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SI-Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.











1

SL	Ø20x5 mm	
	x4	
	65855	





2

B	Ø6,5x36,5 mm		
	x4		
	4066		







3

A $\varnothing 8 \times 30$ mm  x4 92597	B $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x3 4066	
--	---	--





4

A $\varnothing 8 \times 30$ mm  x4 92597	B $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x3 4066	
---	--	---




5

A Ø8x30 mm x4 92597	
--	---





6

A Ø8x30 mm x4 92597	
--	--






7

C	 Ø15x12 mm x6 3996	
---	---	--



8

C  Ø15x12 mm x4 3996	G  Ø6,4x50 mm x4 3884	KL  4 mm x1 3984	D  Ø20 mm x8 136239	
D2  Ø20 mm x2 136239				



SK Tipy na bezpečnosť a údržbu
 RO Sfaturi de siguranță și întreținere
 CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu
 HU Biztonsági és karbantartási tanácsok
 SI Nasveti za varnost in vzdrževanje
 HR Savjeti za sigurnost i održavanje

