



KONYHAI MÉRLEG

**Kérjük, hogy a mérleg üzembe
helyezése előtt olvassa el a
használati utasítást.**

1. Üzembe helyezés

Az eszköz tápellátását három darab AAA típusú, 1,5 V elem biztosítja. Első használat előtt húzza ki az elemtartó rekesz szigetelőcsíkját. Új elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.



2. Műszaki adatok

- * **UNIT/☐/TARE** érintőgombok
- * Maximális terhelhetőség 5 kg, minimális súly 5 g
- * Mérési pontosság 1 g
- * Mellékelt elemek (AAA 1,5 V x 2)
- * Mérés közben hozzáadott tételek funkció (**TARE** gomb)
- * 4 mértékegység (g/oz/lb:oz/ml)
- * Automatikus nullázás és automatikus kikapcsolás (1 perc után)
- * Gyenge elem jelzés (☐), cserélje ki az elemeket
- * Túlterhelés jelzés (☐), a maximális terhelhetőség 5 kg
- * **BEKAPCSOLÁS**: a mérleg bekapcsolásához érintse meg a  **TARE** gombot.
- * **KIKAPCSOLÁS**
- * Automatikus kikapcsolás: 1 perc tétlenség után a mérleg automatikusan kikapcsol.
- * Kézi kikapcsolás: A tápellátás kikapcsolásához nyomja le két másodpercre a  **TARE** gombot.

3. Mérés

- 1) Kapcsolja be a mérleget a  **TARE** megérintésével (mérés mód).
- 2) Állítsa be a kívánt mértékegységet a **„UNIT“** gombbal.
- 3) Helyezze a kívánt tételt a mérőfelületre és mérje le. Mielőtt további tételeket helyezne a mérőfelületre, érintse meg a **„TARE“** gombot. A mérlegen megjelenik a „0“, és az újabb tétel hozzáadása után a kijelző csak az újonnan hozzáadott tételek súlyát fogja ábrázolni, az elsőként ráhelyezett tétel súlya nélkül.
- 4) Vegye le az összes lemért tételt, a mérleg most a reális negatív súlyt ábrázolja. A nullázáshoz nyomja meg a **„TARE“** gombot.
- 5) Folyadék, liszt stb. méréséhez egy edény vagy tál használata szükséges. Mérés előtt tegyen a mérlegre egy megfelelő edényt, érintse meg a **„TARE“** gombot, a mérlegen megjelenik a „0“. Helyezze az edénybe a mérésre szánt tételeket.

4. Hozzáadás és mérés (Tara funkció)

A mérleget ismételten „0“ értékre lehet állítani további részmennyiségek méréséhez.

- 1) Ehhez érintse meg egyszer a **„TARE“** gombot. A mérlegen újra megjelenik a „0“.
- 2) Adagolja a többi mérésére szánt hozzávalót a mérőlapra vagy az edénybe. A kijelzőn az újonnan hozzáadott tételek súlya látható.

Figyelmeztetés

- * Ezt a folyamatot többször is meg lehet ismételni. Soha ne tegyen a mérlegre egyszerre több, mint 5 kg mérésre szánt tételt.
- * Az edény vagy hozzávalók eltávolítása és a **„TARE“** gomb megnyomása után a kijelző jobb felén ismét megjelenik a „0“.

5. A lemért tételek eltávolítása

- 1) Szükség szerint vegyen le tételeket a mérlegről. Az eltávolított tétel súlyát a kijelző negatív értékként ábrázolja.
- 2) Nyomja meg egyszer a „**TARE**” gombot, a mérlegen ismét megjelenik a „0”.

6. A mérőfunkció kikapcsolása

A mérleg 1 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

7. Használati tippek

- * Helyezze egy egyenes, lapos és szilárd felületre a mérleget.
- * A mérleg nem vízálló. Ne tegye ki nedvesség hatásának.
- * A tisztításhoz használjon egy benedvesített szövetet. Ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószeret.
- * Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- * Ügyeljen, hogy a mérleg ne essen le és ne lépjen rá. Ez egy pontos mérőeszköz. Óvatosan használja.