



LANGEN



LANGEN

D40




Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, a bútor összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat
AZOKRA AZ ELEMekre, AMELYEKEN AZ ÖSSZESZERELÉS NYOMA LÁTSZIK, ÉS MECHANIKAI SÉRÜLÉS VAGY HIBA MIATT
REKLAMÁLJÁK ŐKET, NEM VONATKOZIK A REKLAMÁCIÓ

Ha kétségei merülnek fel az összeszerelés során, forduljon hozzánk a következő telefonszámon: (+48) 0-71 315 77 52 Hétfőtől péntekig, 8:00-tól 16:00-ig. A bútor összeszerelése a kézikönyvben megadott alábbi lépések szerint történik. A bútor egyes részeire ragasztott kódok megegyeznek a kézikönyvben szereplő kódokkal.

Figyelem! A pöcköket/csapokat az elem keskeny síkjába kell helyezni. A bútor hátsó falát és a fiók alsó részét az átló beállítása után szereljük össze (lásd. kép). Zadnú stenu nábytku a spodnú časť zásuvky montujeme po nastavení uhlopriečky (pozri obrázky).



Az utolsó lépés a bútorok megfelelő helyre helyezése és vízmérték segítségével a bútor függőleges és vízszintes helyzetének ellenőrzése, valamint a zsanérokon az elülső felületek beállítása.

Tippek a karbantartáshoz.

A bútorokat csak porronggyal (száraz vagy nedves) tisztítjuk! Ne használjon kémiai tisztítószert! Kérjük, az üveges elemeket a boltokban kapható üvegtisztítóval tisztítsa, a termék csomagolásán feltüntetett módon.

Figyelem! A dekoratív szegély színe és a bútor kerülete kissé eltérhet a deszkalap színétől.

A termékszállítmánytól függ. Ez NEM ok a reklamációra.

Figyelem! A bútorgyártó fenntartja a jogot, hogy a kínált bútorokon szerkezeti változtatásokat hajtson végre anélkül, hogy annak általános jellegét megváltoztatná. A bútor mérete változhat.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket. Gratulálunk a döntéséhez. Hisszük, hogy bútorunk hosszú ideig szolgálja majd Önt és elégedett lesz vele. Olvassa el figyelmesen a használati feltételeket, és ismerkedjen meg bútoraink karbantartásával, hogy minél tovább élvezhesse azt.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a megvásárolt bútorok kiváló minőségűek, modernek és funkcionálisak legyenek.

Ha azonban eltérések adódnának, kérjük, forduljon közvetlenül az Eladóhoz, hogy az esetleges hibát a lehető leggyorsabban elhárítsuk.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK


1. A garanciavállaló a bútor eladásától számított 24 hónapig jó minőséget biztosít a Vevőnek és biztosítja a bútor megfelelő működését.
2. A termék összeszerelt állapotban történő megvásárlásakor a vevő köteles ellenőrizni a termék minőségét és hiánytalanságát, valamint a fő mechanizmusok és alapelemek működését.
3. A garancia nem vonatkozik a termék hibás vagy gondatlan szállításából, áthelyezéséből vagy rossz összeszereléséből adódó károokra, és nem vonatkozik a véletlen eseményekből eredő károokra, vagy a termék olyan károsodására sem, amelynek következtében a termék ára csökkentve lett. Az összeszerelt állapotban eladott bútorok látható hibáit, mechanikai sérüléseit, alkatrészeinek vagy egyéb tartozékainak mennyiségi hiányát a Vevő köteles bejelenteni a vásárláskor. Ellenkező esetben a fent felsoroltak erejéig a garancia nem illeti meg Önt.
4. A bútorok On általi módosítása vagy feldolgozása a garancia jogának megszűnését eredményezi.
5. A garanciavállaló nem vállal felelősséget a szerződés tárgyának nem teljesítéséért, ha erről az összeférhetetlenségről a Vevő tudott, vagy megfelelő megítélés alapján a Vevőnek tudnia kellett volna.
6. Összeszerelés esetében a Vevő köteles a termék nem megfelelőségét az Eladónak az értesítéstől számított két hónapon belül bejelenteni a saját érdekében.
7. A jótállási idő alatt felmerülő eltérések vagy a jelen termék meghibásodása esetén a Vevő köteles ezt a termék vásárlásának helyén a jótállási nyilatkozat bemutatásával jelezni. Az eladó vállalja, hogy a reklamációra 14 napon belül válaszol, attól a naptól számítva, hogy a Vevő jelezte, hogy a termék nem felel meg a szerződésnek.
8. A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció óta eltelt idővel, a reklamáció jelzésétől annak végrehajtásáig, ha ezalatt az időtartam alatt a termék használatát nem teszi lehetővé.
9. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg a szerződésnek, a garanciavállaló a Vevőnek garanciát nyújt arra, hogy azt az alkatrészcsereire vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően a megfelelő állapotba állítja vissza.
10. Abban az esetben, ha a bútorcsere hibátlanul megtörtént, vagy szerződéstől való elállás történt, kivéve azokat a hibákat, amelyek cserét vagy szerződéstől való elállást eredményeznek, és bebizonyosodik, hogy a termék minősége csökkent a normál elhasználódás mértékét meghaladva, vagy a termék Vevő általi módosításával vagy cseréjével összefügg, vagy a Vevő hajtotta végre, de abban az esetben is, ha az áru hiányos (nem tartalmaz minden alkatrészt, nincs elég alkatrész- vagy nem fogyó alkatrész, felszerelés a célhoz szükséges mértékben minden további értékesítésnél) az Eladó viseli a Vevő anyagi költségeit, ami a cserére, a sérült elemek, valamint a hiányzó elemek cseréjére vonatkozik.

A BÚTOROK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI


1. A bútorokat a tervezett célra kell használni, a szabályok szerint, azok meghatározási szempontjainak megfelelően.
2. A bútorokat száraz, zárt helyen és a helyiségekben a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól védve, de a közvetlen napfénytől is védve kell használni. A helyiségben a levegő hőmérséklete 10 és 30 °C között, a relatív páratartalom pedig 25-80% között kell legyen. A bútorokat nem szabad fél méternél közelebb elhelyezni az aktív radiátoroktól.
3. Javasolt és fontos a bútorok szintjének kiegyenlítése, amelyet mindig stabil felületre kell helyezni.
4. A bútor összeszerelésének módját, az összeszereléshez szükséges alkatrészek és tartozékok számát az általánosan gyártott bútortípus szerelvényekkel ellátott csomagjában található információs kártya határozza meg.

A BÚTOROK HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A bútor laminált anyagból készült, és a tisztítás során a következő utasításokat kell követni:
 - puha, nedves ronggyal mossa le.
2. Ne használjon semmilyen vegyszert vagy súroló rongyot a bútor felületének ápolása során.
3. Ne helyezzen nedves vagy meleg tárgyakat a bútor felületére.
4. A bútorfelület helyreállítását mindig az erre szakosodott cégekre bizza.






A1 x12 $\varnothing 8 \times 35 \text{mm}$	B1 x8 $\varnothing 5 \times 38 \text{mm}$	C1 x8 $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	E1 x4 $\varnothing 5 \times 16 \text{mm}$	G1 x22 26mm
I20 x1 $83 \times 21 \times 11 \text{mm}$	L1 x4 $\varnothing 50 \times 95 \text{mm}$	U18 x1 200mm	W2 x22 $\varnothing 3,5 \times 16 \text{mm}$	W5 x2 $\varnothing 4 \times 30 \text{mm}$
Y1 x2 $\varnothing 8 \times 1,5 \text{mm}$	Z1 x2 $50 \times 40, H=2$	Z3 x2 $\varnothing 35, ZK0$		








KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
049/050	713	396	15/18	1	2/2
101	720	450	15	1	1/2
102	720	450	15	1	1/2
305	450	370	15	1	1/2
306	440	370	15	1	1/2
403	370	80	15	2	1/2
507	716	397	2,5	1	1/2



1




2



3

A1 x8



Ø8x35mm

C1 x4



Ø15x12mm

L1 x4






Ø50x95mm




W2 x16



Ø3,5x16mm







4






5

G1 x 22



6

E1 x 4



7

W2 x 4






Ø3,5x16mm

Z3 x 2



Ø35, ZK0

049/050





8

Z1 x 2




50x40, H=2



Z1
















049/050



049/050



9




?

A

B

A

I20x




83x21x11mm

W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm




balos



Y1




balos






jobbos




jobbos






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a×4




38x30x10mm

L6-b×4










35x32x25mm

W2×8






Ø3,5x16mm


















LANGEN

D40S3






	A1 x18  $\varnothing 8 \times 35 \text{mm}$	B1 x14  $\varnothing 5 \times 38 \text{mm}$	C1 x8  $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	C2 x6  $\varnothing 12 \times 10 \text{mm}$
G1 x28  26mm	H4 x1  715mm	J1 x6  $\varnothing 21 \text{mm}$	L1 x4  $\varnothing 50 \times 95 \text{mm}$	P18 x6 PUSH OPEN  400x45x13mm
W1 x18  $\varnothing 3,5 \times 13 \text{mm}$	W2 x16  $\varnothing 3,5 \times 16 \text{mm}$	W16 x18  $\varnothing 3,5 \times 13 \text{mm}$		



B

A1 x18




Ø8x35mm

B1 x14




Ø5x38mm

C1 x8




Ø15x12mm

C2 x6




Ø12x10mm

G1 x28




26mm

H4 x1



715mm

J1 x6




Ø21mm

L1 x4




Ø50x95mm

P17 x6




400x45x13mm

U18 x3




200mm

W1 x18




Ø3,5x13mm

W2 x16




Ø3,5x16mm

W5 x6



Ø4x30mm

W16 x18







Ø3,5x13mm

Y1 x6




Ø8x1,5mm







KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]	csomag	
007	1144	100	12	1	1/3
028	1144	180	12	2	1/3
073/074	396	141	15/18	1	3/3
075/076	396	283	15/18	1	3/3
077/078	396	283	15/18	1	3/3
153	720	450	15	1	1/3
154	720	450	15	1	1/3
305	450	370	15	1	1/3
403	370	80	15	2	1/3
507	716	397	2,5	1	1/3
529	400	330	2,5	3	1/3
Kiegészítők	-	-	-	1	2/3





1



2




B1



3

A1 x 8



Ø8x35mm

C1 x 4



Ø15x12mm

L1 x 4









Ø50x95mm

W2 x 16




Ø3,5x16mm



Ø3,5x16mm




Ø3,5x13mm



4

A1 x 4






Ø8x35mm

C1 x 4





Ø15x12mm








7




8



9



10



11



P17-b
P18-b x6






W1 x12







J1 x6



12



13



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm




balos



Y1




balos







jobbos




jobbos






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a x4




38x30x10mm

L6-b x4










35x32x25mm



W2 x8



Ø3,5x16mm





D



LANGEN

D40SP





SK:

VÝSTRAHA PRED PREVRÁTENÍM!

Tento produkt musí byť natrvalo pripevnený k stene pomocou dodanej(-ých) konzoly (konzol), aby sa predišlo smrteľnému úrazu v prípade, že sa prevráti.

Balenie obsahuje iba skrutky, ktorými sa pripevňujú k produktu samotné konzoly chrániace pred prevrátením. Kontaktujte miestnu predajňu pre domácich majstrov alebo železiarstvo, kde vám poradia ohľadom správneho typu skrutiek/príchytiiek pre váš typ steny.

CZ:

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SKLOPENÍ!

Tento výrobek musí být trvale připevněn na stěnu pomocí přiložených držáků, aby nedošlo ke smrteľnému zranění, kdyby se sklopil. Sada obsahuje pouze šroubky pro upevnění držáků zabráňujících sklopení k výrobku. Ohledně správného typu vrutů/hmoždinek pro daný typ stěny se obraťte na vhodný obchod nebo železářství.

HR:

UPOZORENJE O OPASNOSTI OD PADA!

Ovaj proizvod mora stalno da bude pričvršćen za zid držačem (držačima) iz pakovanja, da bi se izbegla smrtonosna povreda u slučaju da proizvod padne.

Pakovanje sadrži samo šrafove za pričvršćavanje na proizvod držača protiv padanja. Kontaktirajte prodavnicu "Uradi sam" ili gvoždarsku radnju za savet o ispravnoj vrsti šrafova/tiplova za tip zida koji imate.

RO:

ATENȚIONATE RISC RĂSTURNARE!

Acest produs trebuie să fie atașat permanent de perete folosind suportului(rilor) furnizat(e) pentru a preveni rănirea mortală în cazul în care se răstoarnă.

Pachetul conține doar șuruburi, care sunt folosite pentru a atașa suporturile anti-răsturnare de produs. Contactați magazinul local de bricolaj sau magazinul de fierărie pentru sfaturi despre tipul corect de șuruburi/dibluri pentru tipul dumneavoastră de perete.

SI:

OPOZORILO PRED PREVRNITVIJO!

Ta izdelek mora biti trajno pritrjen na steno s pomočjo priloženih nosilcev, da se preprečijo smrtne poškodbe v primeru prevrnitve.


Paket vsebuje samo vijake, s katerimi se na izdelek pritrdijo sami nosilci za zaščito pred prevrnitvijo. Za nasvet o pravilni vrsti vijakov/vijakov za vaš tip stene se obrnite na lokalno trgovino z gradbenimi pripomočki.














HU:


FELBORULÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS!

Ezt a terméket tartósan a falhoz kell rögzíteni a mellékelt konzol(ok) segítségével, hogy elkerülje a haldós sérülést felborulás esetén.


A csomag csak csavarokat tartalmaz, amelyekkel a borulásgátló konzolokat rögzítik a termékhez. Forduljon a helyi lakberendezési bolthoz vagy hardverbolthoz, hogy tanácsot kapjon az Ön faltípusának megfelelő csavarok/kapcsok típusával kapcsolatban.



<p>A1 x12</p>  <p>Ø8x35mm</p>	<p>B1 x12</p>  <p>Ø5x38mm</p>	<p>C1 x12</p>  <p>Ø15x12mm</p>	<p>E1 x12</p>  <p>Ø5x16mm</p>	<p>G1 x48</p>  <p>26mm</p>
<p>I20 x2</p>  <p>83x21x11mm</p>	<p>J10 x12</p>  <p>Ø21mm</p>	<p>L1 x4</p>  <p>Ø50x95mm</p>	<p>T4 x1</p>  <p>75x28x16 mm</p>	<p>U18 x2</p>  <p>200mm</p>
<p>W2 x32</p>  <p>Ø3,5x16mm</p>	<p>W5 x4</p>  <p>Ø4x30mm</p>	<p>Y1 x4</p>  <p>Ø8x1,5mm</p>	<p>Z1 x5</p>  <p>50x40, H=2</p>	<p>Z3 x5</p>  <p>Ø35, ZK0</p>





KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
049/050	713	396	15/18	1	2/2
079/080	1298	396	15/18	1	2/2
151	2004	560	15	1	1/2
152	2004	560	15	1	1/2
201	560	401	15	1	1/2
327	560	370	15	2	1/2
328	540	370	15	3	1/2
511	2016	397	2,5	1	1/2






1

- A1 x12**
Ø8x35mm
- B1 x8**
Ø5x38mm
- C1 x12**
Ø15x12mm





2


- B1 x4**
Ø5x38mm
- L1 x4**
Ø50x95mm
- W2 x16**
Ø3,5x16mm





3





4







7



8



9

T4 x1

















75x28x16 mm














W2 x2



Ø3,5x16mm



10





?


A

B


A










I20



I20-a



I20-b



130 mm

B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm




balos



Y1





balos




jobbos







jobbos




fa






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a×4




38x30x10mm

L6-b×4










35x32x25mm

W2×8





Ø3,5x16mm
















LANGEN

D60





A1 x12  $\text{Ø}8 \times 35 \text{mm}$	B1 x8  $\text{Ø}5 \times 38 \text{mm}$	C1 x8  $\text{Ø}15 \times 12 \text{mm}$	E1 x4  $\text{Ø}5 \times 16 \text{mm}$	G1 x28  26mm
H4 x1  715mm	I20 x1  $83 \times 21 \times 11 \text{mm}$	L1 x4  $\text{Ø}50 \times 95 \text{mm}$	U19 x1  300mm	W2 x22  $\text{Ø}3,5 \times 16 \text{mm}$
W5 x2  $\text{Ø}4 \times 30 \text{mm}$	Y1 x2  $\text{Ø}8 \times 1,5 \text{mm}$	Z1 x2  $50 \times 40, H=2$	Z3 x2  $\text{Ø}35, ZK0$	






KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]	PCS	csomag
051/052	713	596	15/18	1	2/2
101	720	450	15	1	1/2
102	720	450	15	1	1/2
303	570	450	15	1	1/2
304	570	440	15	1	1/2
402	570	80	15	2	1/2
509	716	297	2,5	2	1/2

1

B1 x8




Ø5x38mm



2

A1 x4



Ø8x35mm





C1 x4



Ø15x12mm




A1



3

A1 x 8



Ø8x35mm

C1 x 4



Ø15x12mm

L1 x 4





Ø50x95mm



W2 x 16



Ø3,5x16mm




4







5

G1 x 28




H4 x 1




6

E1 x 4



Ø5x16mm



7

W2 x 4




Ø3,5x16mm


Z3 x 2



Ø35, ZK0




051/052





8

Z1 x 2




50x40, H=2



Z1
















051/052



051/052



9




?

A

B

A

I20x




83x21x11mm


W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a




I20-b



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5





Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm



U18
U19



W5

W5




balos


Y1






jobbos







balos




jobbos






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a x4




38x30x10mm

L6-b x4










35x32x25mm

W2 x8






Ø3,5x16mm




LANGEN


D60S3





















	A1 x18 Ø8x35mm	B1 x14 Ø5x38mm	C1 x8 Ø15x12mm	C2 x6 Ø12x10mm
G1 x28 26mm	H4 x1 715mm	J1 x6 Ø21mm	L1 x4 Ø50x95mm	P18 x6 PUSH OPEN 400x45x13mm
S3 x3 400mm	W1 x24 Ø3,5x13mm	W2 x16 Ø3,5x16mm	W16 x18 Ø3,5x13mm	






<p>B</p>	<p>A1 x18</p>  <p>Ø8x35mm</p>	<p>B1 x14</p>  <p>Ø5x38mm</p>	<p>C1 x8</p>  <p>Ø15x12mm</p>	<p>C2 x6</p>  <p>Ø12x10mm</p>
<p>G1 x28</p>  <p>26mm</p>	<p>H4 x1</p>  <p>715mm</p>	<p>J1 x6</p>  <p>Ø21mm</p>	<p>L1 x4</p>  <p>Ø50x95mm</p>	<p>P17 x6</p>  <p>400x45x13mm</p>
<p>S3 x3</p>  <p>400mm</p>	<p>U19 x3</p>  <p>300mm</p>	<p>W1 x24</p>  <p>Ø3,5x13mm</p>	<p>W2 x16</p>  <p>Ø3,5x16mm</p>	<p>W5 x6</p>  <p>Ø4x30mm</p>
<p>W16 x18</p>  <p>Ø3,5x13mm</p>	<p>Y1 x6</p>  <p>Ø8x1,5mm</p>			










KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
009	1344	100	12	1	1/3
010	1344	180	12	2	1/3
067/068	596	141	15/18	1	3/3
069/070	596	283	15/18	1	3/3
071/072	596	283	15/18	1	3/3
153	720	450	15	1	1/3
154	720	450	15	1	1/3
303	570	450	15	1	1/3
402	570	80	15	2	1/3
509	716	297	2,5	2	1/3
515	530	400	2,5	3	1/3
Kiegészítők	-	-	-	1	2/3

1




2



3

A1 x8



Ø8x35mm

C1 x4



Ø15x12mm

L1 x4











Ø50x95mm

W2 x16



Ø3,5x16mm



Ø3,5x16mm Ø3,5x13mm

4

A1 x4



Ø8x35mm



C1 x4





Ø15x12mm



A1





5



6



G1





7

B1 x6



Ø5x38mm



B1


067/068

069/070

071/072

8

A1 x6




Ø8x35mm

C2 x6



Ø12x10mm




C2


009

010 x2


A1



9



10





11

S3 x3



W1 x6





12


P17-b
P18-b x6






W1 x12






P17-b / P18-b



13




14



B






U18 / U19






W5




Y1






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a x4




38x30x10mm

L6-b x4










35x32x25mm



W2 x8



Ø3,5x16mm





D














LANGEN

D60Z





A1 x12  $\varnothing 8 \times 35 \text{mm}$	B1 x8  $\varnothing 5 \times 38 \text{mm}$	C1 x8  $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$	G1 x12  26mm	I20 x1  $83 \times 21 \times 11 \text{mm}$
L1 x4  $\varnothing 50 \times 95 \text{mm}$	U19 x1  300mm	W2 x22  $\varnothing 3,5 \times 16 \text{mm}$	W5 x2  $\varnothing 4 \times 30 \text{mm}$	Y1 x2  $\varnothing 8 \times 1,5 \text{mm}$
Z1 x2  $50 \times 40, H=2$	Z3 x2  $\varnothing 35, ZK0$			






KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
051/052	713	596	15/18	1	2/2
103	720	450	15	1	1/2
104	720	450	15	1	1/2
303	570	450	15	1	1/2
402	570	80	15	2	1/2
519	300	300	2,5	2	1/2


1

B1 x8

Ø5x38mm






2

A1 x4

Ø8x35mm


C1 x4

Ø15x12mm



3

A1 x8



Ø8x35mm

C1 x4



Ø15x12mm

L1 x4





Ø50x95mm



W2 x16




Ø3,5x16mm






4







5









6



7



8



?

A

B

A

I20x




83x21x11mm

W2x



Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b



130 mm



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1





Ø8x1,5mm




balos



Y1




balos







jobbos




jobbos






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a x4




38x30x10mm

L6-b x4










35x32x25mm

W2 x8








Ø3,5x16mm




LANGEN

D90N





A1 x24




Ø8x35mm

B1 x12




Ø5x38mm

C1 x12




Ø15x12mm

G1 x56




26mm

H4 x2




Ø715mm

I20 x1




83x21x11mm

J10 x 8



Ø21mm

K1 x3



Ø6,4x50mm

L1 x5




Ø50x95mm

N2 x1




4mm HEX

U18 x1




200mm

W2 x30



Ø3,5x16mm

W5 x2




Ø4x30mm

Y1 x4





Ø8x1,5mm


Z8 x4





Ø35mm, 165°









KÓD	L[mm]	W[mm]	M[mm]		csomag
063/064	713	315	15/18	1	3/3
065/066	713	325	15/18	1	3/3
113	720	450	15	2	2/3
311	775	775	15	1	1/3
312	775	775	15	2	1/3
405	720	70	15	1	1/3
528	716	377	2,5	4	2/3





1




2






5



G1 x 56




H4 x 2



G1



$A=B \equiv 90^\circ$







6

W2 x 8





















Z8 x 4



7

Z8-a x 4
50x40, H=2






?

A

B

A

I20x




83x21x11mm


W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b




130 mm



B






U18 / U19






W5




Y1






L6-ax8




38x30x10mm

L6-bx8





35x32x25mm


W2x16




Ø3,5x16mm



C1




L6-ax4




38x30x10mm

L6-bx4





35x32x25mm

W2x8




Ø3,5x16mm




C2

L6-a x4




38x30x10mm

L6-b x4










35x32x25mm

W2 x8





Ø3,5x16mm



LANGEN

G30





A1 x8 $\text{Ø}8 \times 35 \text{mm}$	B1 x8 $\text{Ø}5 \times 38 \text{mm}$	C1 x8 $\text{Ø}15 \times 12 \text{mm}$	E1 x4 $\text{Ø}5 \times 16 \text{mm}$	G1 x20 26mm
I20 x1 $83 \times 21 \times 11 \text{mm}$	J10 x8 $\text{Ø}21 \text{mm}$	O1 x2 $70 \times 39 \times 18 \text{mm}$	O5 x2 $76 \times 32 \times 6 \text{mm}$	U18 x1 200mm
W2 x6 $\text{Ø}3,5 \times 16 \text{mm}$	W5 x6 $\text{Ø}4 \times 30 \text{mm}$	Y1 x2 $\text{Ø}8 \times 1,5 \text{mm}$	Z1 x2 $50 \times 40, H=2$	Z3 x2 $\text{Ø}35, ZK0$

KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
055/056	713	296	15/18	1	2/2
114	720	295	15	2	1/2
316	295	270	15	2	1/2
320	280	270	15	1	1/2
506	716	297	2,5	1	1/2


1

B1 x8



Ø5x38mm

O1 x2








70x39x18mm

W5 x4



Ø4x30mm



2

A1 x8









Ø8x35mm




C1 x8





Ø15x12mm



3




4



5

E1 x4






Ø5x16mm

J10x8



Ø21mm



6

W2 x4






Ø3,5x16mm







Z3 x 2








Ø35, ZK0







7
















8



9



10




?

A

B

A

I20x




83x21x11mm


W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a




I20-b




130 mm

B






U18 / U19



W5





Y1




LANGEN

G60





A1 x8



Ø8x35mm

B1 x8




Ø5x38mm

C1 x8




Ø15x12mm

E1 x4




Ø5x16mm

G1 x28




26mm

H4 x1




715mm

I20 x1




83x21x11mm

J10 x8




Ø21mm

O1 x2



70x39x18mm

O5 x2




76x32x6mm

U19 x1




300mm

W2 x6



Ø3,5x16mm

W5 x6




Ø4x30mm

Y1 x2




Ø8x1,5mm

Z1 x2




50x40, H=2

Z3 x2



Ø35, ZK0



KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
051/052	713	596	15/18	1	2/2
114	720	295	15	2	1/2
314	570	295	15	2	1/2
318	570	280	15	1	1/2
503	716	297	2,5	1	1/2
504	716	297	2,5	1	1/2


1

B1 x8



Ø5x38mm

O1 x2







70x39x18mm

W5 x4



Ø4x30mm



2

A1 x8






Ø8x35mm



C1 x8






Ø15x12mm



3




4




5

E1 x4




Ø5x16mm

J10x8



Ø21mm



6

W2 x4






Ø3,5x16mm





Z3 x 2









Ø35, ZK0





7
















8



9



10




?

A

B

A

I20x




83x21x11mm


W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm




balos



Y1




balos



jobbos


















jobbos



LANGEN

G60KN





KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]		csomag
053/054	596	355	15/18	1	2/2
116	360	295	15	1	1/2
117	360	295	15	1	1/2
314	570	295	15	1	1/2
322	570	295	15	1	1/2
513	597	356	2,5	1	1/2


1

B1 x8



Ø5x38mm

O1 x2



70x39x18mm

Q1 x1



270mm

W5 x4




Ø4x30mm

W2 x3



Ø3,5x16mm







B1

Q1-a


Q1-c

Q1-b



2

A1 x8




Ø8x35mm

C1 x8




Ø15x12mm




Z1 x2





50x40, H=2





Z1



3



4



5

Q1-bx1



51mm

W2x6






Ø3,5x16mm




Z3 x2



Ø35, ZK0



6



7

J10x8





Ø21mm

Q1-cx1



270mm








8





O5x2
















76x32x6mm



9



10



?

A

B

A

I20x




83x21x11mm

W2x



Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b




130 mm




B




U18 / U19



W5





Y1




balos


Y1




jobbos



balos


















jobbos



LANGEN

G80KN





KÓD	L[mm]	W[mm]	H[mm]	csomag	
057/058	796	355	15/18	1	2/2
116	360	295	15	1	1/2
117	360	295	15	1	1/2
313	770	295	15	1	1/2
321	770	295	15	1	1/2
514	797	356	2,5	1	1/2


1

B1 x8



Ø5x38mm

O1 x2



70x39x18mm

Q1 x1



270mm

W2 x3




Ø3,5x16mm

W5 x4



Ø4x30mm



B1



116

Q1-a



Q1-c



Q1-b



W5





W5



O1




117



2

A1 x8




Ø8x35mm

C1 x8




Ø15x12mm

Z1 x2




50x40, H=2






C1

313




321







A1



3



4



5

Q1-bx1



51mm

W2x6






Ø3,5x16mm




Z3 x2



Ø35, ZK0



6



7

J10x8





Ø21mm

Q1-cx1



270mm








8





O5x2





76x32x6mm




9




10




I




II




III





I




II




III




I



II



III




?

A

B

A

I20x




83x21x11mm

W2x




Ø3,5x16mm




I20










I20



I20-a



I20-b



B

U18 / U19



200 / 300mm

W5






Ø4x30mm

Y1




Ø8x1,5mm




balos



Y1




balos



jobbos



jobbos



Ø5mm

Ø5mm

fa