



INES TYP 4






1




4X

2



2X

3



1X

A × 40



M6×10mm

B × 4



C × 1



D × 1



E × 1



F × 1



G × 1



H × 1



I × 1



J × 1



K × 1



L × 4



M × 1



N × 1



O × 1



P × 1



Q × 1




R × 1




S × 2




1




2




3



4



5



6

SK: Na upevnenie dielu „L“ nemusíte vyvíjať nadmernú silu. Keď sa diel „L“ zahákne o výrobok a umývadlo sa prestane hýbať, ukončíte utahovanie dielu „L“ skrutkovačom.


CZ: K upevnění dílu „L“ nemusíte vyvíjet nadměrnou sílu. Když se díl „L“ zahákne o výrobek a umyvadlo se přestane hýbat, ukončete utahování dílu „L“ šroubovákem.

SI: »L« ni potrebno močno zategovati. Ko se »L« zaskoči na izdelek in umivalnik ni več nestabilen, prenehajte uporabljati izvijač za nadaljnje zategovanje.


HU: Az „L“ rögzítéséhez nincs szükség nagy erő alkalmazására. Amikor az „L“ már megfelelően beakasztja a terméket, és a mosogató nem mozog, kérjük, hagyja abba a csavarhúzóval történő további meghúzást.

RO: Elementul „L“ nu trebuie strâns cu forță excesivă. Când „L“-ul poate agăța produsul și chiuveta nu se mai mișcă, opriți folosirea șurubelniței și nu mai continuați strângerea „L“-ului.

HR: „L“ ne zahtijeva pretjeranu silu za pričvršćivanje. Kada „L“ može pričvrstiti proizvod i sudoper se više ne trese, prestanite dodatno zatezati „L“.



7



8

